




СВЕРХТОЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (СИМ) (HIGH-PRECISION MEASUREMENT UNIT (H.P.M.U.))

СИМ предназначен для сверхточного измерения постоянных, низкочастотных и импульсных сигналов напряжения (максимальная частота дискретизации 10 кГц и/или 50 кГц) с использованием различных алгоритмов (режимов) преобразования, а также для анализа входных шумов (спектральная плотность шума в нВ/ $\sqrt{\text{Гц}}$). СИМ может быть использован как отдельное устройство, так и в качестве измерительной системы, состоящей из нескольких модулей, а также в составе многих прецизионных приборов.

Точностные характеристики СИМ гарантированы в пределах -20 °C ÷ +50 °C.

ТРИ МОДИФИКАЦИИ СИМ (Н.Р.М.У.)

| АА | АВ | ВВ |
|---|--|--|
|  <p>AA</p> <p>X- и z-каналы: $ST_{min} = 100 \text{ мкс};$ Погрешность измерения входного напряжения: $\pm (4 \cdot 10^{-6} \times \text{значение} + 12 \text{ мкВ}).$</p> <p>$ST = 1 \text{ мс}$ (аппаратное усреднение); Погрешность измерения входного напряжения: $\pm (4 \cdot 10^{-6} \times \text{значение} + 8 \text{ мкВ}).$</p> <p>$ST = 10 \text{ мс}$ (аппаратное усреднение); Погрешность измерения входного напряжения: $\pm (4 \cdot 10^{-6} \times \text{значение} + 4 \text{ мкВ}).$</p> <p>Погрешность измерения постоянного напряжения: $\pm (4 \cdot 10^{-6} \times \text{значение} + 1 \text{ мкВ}).$</p> |  <p>AB</p> <p>x-канал: $ST_{min} = 100 \text{ мкс};$ Погрешность измерения входного напряжения: $\pm (4 \cdot 10^{-6} \times \text{значение} + 12 \text{ мкВ}).$</p> <p>z-каналы: $ST_{min} = 20 \text{ мкс};$ Погрешность измерения входного напряжения: $\pm (4 \cdot 10^{-6} \times \text{значение} + 32 \text{ мкВ}).$</p> <p>RT: $ST = 1 \text{ мс}$ (аппаратное усреднение); Погрешность измерения входного напряжения: $\pm (4 \cdot 10^{-6} \times \text{значение} + 32 \text{ мкВ}).$</p> <p>RT: $ST = 10 \text{ мс}$ (аппаратное усреднение); Погрешность измерения входного напряжения: $\pm (4 \cdot 10^{-6} \times \text{значение} + 4 \text{ мкВ}).$</p> <p>Погрешность измерения постоянного напряжения: $\pm (4 \cdot 10^{-6} \times \text{значение} + 1 \text{ мкВ}).$</p> |  <p>BB</p> <p>X- и z-каналы: $ST_{min} = 20 \text{ мкс};$ Погрешность измерения входного напряжения: $\pm (4 \cdot 10^{-6} \times \text{значение} + 32 \text{ мкВ}).$</p> <p>RT: $ST = 1 \text{ мс}$ (аппаратное усреднение); Погрешность измерения входного напряжения: $\pm (4 \cdot 10^{-6} \times \text{значение} + 8 \text{ мкВ}).$</p> <p>RT: $ST = 10 \text{ мс}$ (аппаратное усреднение); Погрешность измерения входного напряжения: $\pm (4 \cdot 10^{-6} \times \text{значение} + 4 \text{ мкВ}).$</p> <p>Погрешность измерения постоянного напряжения: $\pm (4 \cdot 10^{-6} \times \text{значение} + 1 \text{ мкВ}).$</p> |




Сокращения:

| | |
|-----|---|
| SS | - выходные данные |
| ST | - запуск преобразования |
| TI | - время преобразования и вывода данных |
| TII | - период одного преобразования |
| N | - период двойного преобразования |
| M | - количество преобразований |
| TN | - количество повторений |
| TC | - период самокалибровки |
| T0 | - минимальная длительность логического “0” управляющего сигнала |
| DT | - время задержки управляющего сигнала |


ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

(ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЖИМОВ В СЛЕДУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ)


| № | РЕЖИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ | ДВОИЧНЫЙ КОД РЕЖИМА | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|------------------------|---------------------|--|
| | “Saved” Mode | *****00b | Параметры последнего режима преобразования “DC voltmeter mode I” по умолчанию. |
| | “Unit panel” Mode | *****01b | Режим выбирается с помощью разъема на панели блока. Передача OD производится через порт USB. N, M, ST и все DT задаются пользователем, либо по умолчанию. |
| | “Serial port” Mode | *****10b | Режим задаётся через порт USB. Передача OD производится через порт USB. N, M, ST и все DT задаются пользователем, либо по умолчанию. |
| | “UART” Mode | *****11b | Режим задаётся через порт UART. Передача OD производится через порт UART. N, M, ST и все DT задаются пользователем, либо по умолчанию. |
| 0 | DC voltmeter mode I | 000000**b | циклический старт 1-2 входов x- и z-каналов { период обновления данных = 1 с} |
| 1 | DC voltmeter mode II | 000001**b | циклический старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов { период обновления данных = 1 с} |
| 2 | Noise analyzer mode I | 000010**b | циклический старт 1-2 входа x-канала {оригинальный алгоритм анализа спектральной плотности шума входного напряжения (B/√Гц); диапазон (10÷10 k) Гц и/или (10÷50 k) Гц} |
| 3 | Noise analyzer mode II | 000011**b | циклический старт 1-2 входов x- и z-каналов {оригинальный алгоритм анализа спектральной плотности шума входного напряжения (B/√Гц); диапазон (10÷10 k) Гц и/или (10÷50 k) Гц} |
| 4 | Fastest mode X0 | 000100**b | циклический старт 1-2 входа x-канала {N и M устанавливаются; ST_{min}; N & M = 10 по умолчанию} |
| 5 | Fastest mode Z0 | 000101**b | циклический старт 1-2 входа z-канала {N и M устанавливаются; ST_{min}; N & M = 10 по умолчанию} |
| 6 | Fastest mode XI | 000110**b | управляемый старт 1-2 входа x-канала {N и M устанавливаются; ST_{min}; N & M = 10 по умолчанию} |
| 7 | Fastest mode ZI | 000111**b | управляемый старт 1-2 входа z-канала {N и M устанавливаются; ST_{min}; N & M = 10 по умолчанию} |
| 8 | Fast sync mode XZI | 001000**b | одновременный старт 1-2 входов x- и z-каналов {N и M устанавливаются; ST_{min}; N & M = 10 по умолчанию} |



| | | | |
|----|--------------------------|------------------|--|
| | Fast sync mode XZII | 001001**b | одновременный старт 3-4 входов x- и z-каналов {N и M устанавливаются; ST_{min}; N & M = 10 по умолчанию} |
| 10 | Fast sync mode XZIII | 001010**b | одновременный и управляемый старт 1-2 входов x- и z-каналов {N и M устанавливаются; ST_{min}; N & M = 10 по умолчанию} |
| 11 | Fast sync mode XZIV | 001011**b | одновременный и управляемый старт 3-4 входов x- и z-каналов {N и M устанавливаются; ST_{min}; N & M = 10 по умолчанию} |
| 12 | Fast sync mode XZV | 001100**b | одновременный старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов {N и M устанавливаются; ST_{min}; N & M = 10 по умолчанию} |
| 13 | Fast sync mode XZ0 | 001101**b | одновременный и управляемый старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов {N и M устанавливаются; ST_{min}; N & M = 10 по умолчанию} |
| 14 | Fast UART mode XZI | 001110**b | циклический старт 1-2 входов x- и z-каналов {N, DTs, и ST устанавливаются; ST_{min}, DTs = 0, и N = 10 по умолчанию} |
| 15 | Fast UART mode XZII | 001111**b | циклический старт 3-4 входов x- и z-каналов {N, DTs, и ST устанавливаются; ST_{min}, DTs = 0, и N = 10 по умолчанию} |
| 16 | Fast UART mode XZ0 | 010000**b | циклический старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов {N, DTs, и ST устанавливаются; ST_{min}, DTs = 0, и N = 10 по умолчанию} |
| 17 | Fast sync UART mode XZI | 010001**b | одновременный старт 1-2 входов x- и z-каналов {N, DTs, и ST устанавливаются; ST_{min}, DTs = 0, и N = 10 по умолчанию} |
| 18 | Fast sync UART mode XZII | 010010**b | одновременный старт 3-4 входов x- и z-каналов {N, DTs, и ST устанавливаются; ST_{min}, DTs = 0, и N = 10 по умолчанию} |
| 19 | Fast sync UART mode XZ0 | 010011**b | одновременный старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов {N, DTs, и ST устанавливаются; ST_{min}, DTs = 0, и N = 10 по умолчанию} |
| 20 | Operator UART mode XZI | 010100**b | управляемый старт 1-2 входов x- и z-каналов {N и ST устанавливаются; ST_{min}; N = 10 по умолчанию} |
| 21 | Operator UART mode XZII | 010101**b | управляемый старт 3-4 входов x- и z-каналов {N и ST устанавливаются; ST_{min}; N = 10 по умолчанию} |
| 22 | Operator UART mode XZ0 | 010110**b | управляемый старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов {N и ST устанавливаются; ST_{min}; N = 10 по умолчанию} |
| 23 | Average mode AI | 010111**b | циклический старт 1-2 входов x- и z-каналов {N, M, DTs и ST устанавливаются; ST = 1 мс; DTs = 1 мс; N & M = 10 по умолчанию} |
| 24 | Average mode AII | 011000**b | циклический старт 1-2 входов x- и z-каналов {N, M, DTs и ST устанавливаются; ST = 1 мс; DTs = 10 мс; N & M = 10 по умолчанию} |
| 25 | Average mode AIII | 011001**b | циклический старт 1-2 входов x- и z-каналов {N, M, DTs и ST устанавливаются; ST = 10 мс; DTs = 10 мс; N & M = 10 по умолчанию} |



| | | | |
|----|------------------------|------------------|---|
| | Average mode AIV | 011010**b | циклический старт 1-2 входов x- и z-каналов { N, M, DTs и ST устанавливаются; ST = 10 мс; DTs = 100 мс; N & M = 10 по умолчанию} |
| 27 | Average mode BI | 011011**b | циклический старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов { N, M, DTs и ST устанавливаются; ST = 1 мс; DTs = 1 мс; N & M = 10 по умолчанию} |
| 28 | Average mode BII | 011100**b | циклический старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов { N, M, DTs и ST устанавливаются; ST = 1 мс; DTs = 10 мс; N & M = 10 по умолчанию} |
| 29 | Average mode BIII | 011101**b | циклический старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов { N, M, DTs и ST устанавливаются; ST = 10 мс; DTs = 10 мс; N & M = 10 по умолчанию} |
| 30 | Average mode BIV | 011110**b | циклический старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов { N, M, DTs и ST устанавливаются; ST = 10 мс; DTs = 100 мс; N & M = 10 по умолчанию} |
| 31 | Average sync mode AI | 011111**b | одновременный старт 1-2 входов x- и z-каналов { N, M и DT устанавливаются; ST = 1 мс; DT = 1 мс; N & M = 10 по умолчанию} |
| 32 | Average sync mode AII | 100000**b | одновременный старт 1-2 входов x- и z-каналов { N, M и DT устанавливаются; ST = 1 мс; DT = 10 мс; N & M = 10 по умолчанию} |
| 33 | Average sync mode AIII | 100001**b | одновременный старт 1-2 входов x- и z-каналов { N, M и DT устанавливаются; ST = 10 мс; DT = 10 мс; N & M = 10 по умолчанию} |
| 34 | Average sync mode AIV | 100010**b | одновременный старт 1-2 входов x- и z-каналов { N, M и DT устанавливаются; ST = 10 мс; DT = 100 мс; N & M = 10 по умолчанию} |
| 35 | Average sync mode BI | 100011**b | одновременный старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов { N, M и DTs устанавливаются; ST = 1 мс; DT = 1 мс; N & M = 10 по умолчанию} |
| 36 | Average sync mode BII | 100100**b | одновременный старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов { N, M и DTs устанавливаются; ST = 1 мс; DT = 10 мс; N & M = 10 по умолчанию} |
| 37 | Average sync mode BIII | 100101**b | одновременный старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов { N, M и DTs устанавливаются; ST = 10 мс; DT = 10 мс; N & M = 10 по умолчанию} |
| 38 | Average sync mode BIV | 100110**b | одновременный старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов { N, M и DTs устанавливаются; ST = 10 мс; DT = 100 мс; N & M = 10 по умолчанию} |
| 39 | Operator mode I | 100111**b | циклический/одновременный старт 1-2 входов x- и z-каналов { N устанавливается; ST = min; N = 10 по умолчанию} |
| 40 | Operator mode II | 101000**b | циклический/одновременный старт 1-2 входов x- и z-каналов { N устанавливается; ST = 1 мс; N = 10 по умолчанию} |
| 41 | Operator mode III | 101001**b | циклический/одновременный старт 1-2 входов x- и z-каналов { N устанавливается; ST = 10 мс; N = 10 по умолчанию} |
| 42 | Operator mode IV | 101010**b | циклический/одновременный старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов { N устанавливается; ST = min; N = 10 по умолчанию} |
| 43 | Operator mode V | 101011**b | циклический/одновременный старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов { N устанавливается; ST = 1 мс; N = 10 по умолчанию} |



| | | | |
|----|-------------------------|------------------|---|
| | Operator mode VI | 101100**b | циклический/одновременный старт 1-3-4 входов x- и z-каналов {N устанавливается; ST = 10 мс; N = 10 по умолчанию} |
| 45 | Cyclic average mode AI | 101101**b | циклический старт 1-2 входов x- и z-каналов {N и DTs устанавливаются; ST = 10 мс; DTs = 10 мс; N = 100 по умолчанию} |
| 46 | Cyclic average mode AII | 101110**b | циклический старт 1-2 входов x- и z-каналов {N и DTs устанавливаются; ST = 10 мс; DTs = 100 мс; N = 100 по умолчанию} |
| 47 | Cyclic average mode BI | 101111**b | циклический старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов {N и DTs устанавливаются; ST = 10 мс; DTs = 10 мс; N = 100 по умолчанию} |
| 48 | Cyclic average mode BII | 110000**b | циклический старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов {N и DTs устанавливаются; ST = 10 мс; DTs = 100 мс; N = 100 по умолчанию} |
| 49 | Sync average mode AI | 110001**b | одновременный старт 1-2 входов x- и z-каналов {N и DT устанавливаются; ST = 10 мс; DT = 10 мс; N = 100 по умолчанию} |
| 50 | Sync average mode AII | 110010**b | одновременный старт 1-2 входов x- и z-каналов {N и DT устанавливаются; ST = 10 мс; DT = 100 мс; N = 100 по умолчанию} |
| 51 | Sync average mode BI | 110011**b | одновременный старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов {N и DT устанавливаются; ST = 10 мс; DT = 10 мс; N = 100 по умолчанию} |
| 52 | Sync average mode BII | 110100**b | одновременный старт 1-2/3-4 входов x- и z-каналов {N и DT устанавливаются; ST = 10 мс; DT = 100 мс; N = 100 по умолчанию} |
| 53 | User mode | 110101**b | Режим по запросу с пользовательскими параметрами |
| 54 | User mode | 110110**b | Режим по запросу с пользовательскими параметрами |
| 55 | User mode | 110111**b | Режим по запросу с пользовательскими параметрами |
| 56 | User mode | 111000**b | Режим по запросу с пользовательскими параметрами |
| 57 | User mode | 111001**b | Режим по запросу с пользовательскими параметрами |
| 58 | User mode | 111010**b | Режим по запросу с пользовательскими параметрами |
| 59 | User mode | 111011**b | Режим по запросу с пользовательскими параметрами |
| 60 | User mode | 111100**b | Режим по запросу с пользовательскими параметрами |
| 61 | User mode | 111101**b | Режим по запросу с пользовательскими параметрами |
| 62 | User mode | 111110**b | Режим по запросу с пользовательскими параметрами |
| 63 | User mode | 111111**b | Режим по запросу с пользовательскими параметрами |


Графическое представление режимов преобразования

Примеры

ΣT_{\min} : $ST_{AA} = 100 \text{ мкс}$; $ST_{ABx} = 100 \text{ мкс}$; $ST_{ABz} = 20 \text{ мкс}$; $ST_{BB} = 20 \text{ мкс}$;
 $OD_{SERIAL} = (150 \div 300) \text{ мкс}$; $OD_{UART} = 12.5 \text{ мкс}$;
 $T_0 = 250 \text{ нс}$; $TC = 1 \text{ с}$.


Изменение
параметров
режимов
по запросу.

4-5) Fastest mode X0 or Z0



$10 \leq N \leq 1000$;
 $1 \leq M \leq 100$.


6-7) Fastest mode XI or ZI



Преобразование
данных
обязательно
требует x- или
z-сигнала
управления.

$10 \leq N \leq 1000$;
 $1 \leq M \leq 100$.

8-9) Fast sync mode XZI or XZII



$10 \leq N \leq 1000$;
 $1 \leq M \leq 100$.


10-11) Fast sync mode XZIII or XZIV




Преобразование
данных
обязательно
требует x- или z-
сигнала
управления.

$10 \leq N \leq 1000$;
 $1 \leq M \leq 100$.


2) Fast sync mode XZV



13) Fast sync mode XZO



14-15) Fast USART mode XZI –XZII




Только для
“USART”
режима

$10 \leq N \leq 1000$.

DTs диапазон:
(0; 1...100) мкс.

ST значения:
(min; 1; 10) мс.

o) Fast USART mode XZ0



Только для
“USART”
режима

$10 \leq N \leq 1000$.

DTs диапазон:
(0;1...100)мкс.

ST значения:
(min; 1; 10)мс.

17-18) Fast sync USART mode XZI –XZII



Только для
“USART”
режима

$10 \leq N \leq 1000$.

DT диапазон:
(0;1...100)мкс.

ST значения:
(min; 1; 10)мс.

19) Fast sync USART mode XZ0




Только для
“USART”
режима

$10 \leq N \leq 1000$.

DT диапазон:
(0;1...100)мкс.

ST значения:
(min; 1; 10)мс.

20-21) Operator USART mode XZI -XZII




Только для
“UART”
режима

Преобразование
данных
обязательно
требует x- или
z-
сигнала
управления.

$10 \leq N \leq 1000$.

ST значение:
(min; 1; 10)мс.

22) Operator USART mode XZ0




Только для
“UART”
режима

Преобразование
данных
обязательно
требует x- или z-
сигнала
управления.

$10 \leq N \leq 1000$.


ST значение:
(min; 1; 10)мс.

26) Average mode AI-AIV




$10 \leq N \leq 100$.
 $1 \leq M \leq 100$.
 DTs диапазон:
 (0;10мк..100м).с.
 ST значение:
 STmin.

27-30) Average mode BI-BIV




$10 \leq N \leq 1000$.
 $1 \leq M \leq 100$.
 DTs диапазон:
 (0;10мк..100м).с.
 ST значение:
 STmin.

31-34) Average sync mode AI-AIV



$10 \leq N \leq 1000$.
 $1 \leq M \leq 100$.
 DT диапазон:
 (0;10мк..100м).с.

38) Average sync mode BI-BIV



$10 \leq N \leq 1000$.

$1 \leq M \leq 100$.

DTs диапазон:
(0;10мк..100м)с.

39-41) Operator mode I-III




Преобразование
данных
обязательно
требует x- или z-
сигнала
управления.

$10 \leq N \leq 1000$.

Возможно, что
 N' , N'' и N''' не
будут равны N .

44) Operator mode IV-VI




Преобразование данных обязательно требует x- или z-сигнала управления.

$10 \leq N \leq 1000$.

Возможно, что N' , N'' и N''' не будут равны N .


45-46) Cyclic average mode AI-AII



$10 \leq N \leq 10000$.

DTs диапазон: (0;1..1000)мс.


-48) Cyclic average mode BI-BII



$10 \leq N \leq 10000$.

DTs диапазон:
(0;1..1000)мс.


49-50) Sync average mode AI-AII



$10 \leq N \leq 10000$.

DT диапазон:
(0;1..1000)мс.

51-52) Sync average mode BI-BII



$10 \leq N \leq 10000$.

DTs диапазон:
(0;1..1000)мс.